


Звучание аварийной сигнализации:

- Сигнал тревоги по сероводороду
- Сигнал по сероводороду с периметра
- Пожарная тревога
- Выброс газа/нефти




При нахождении на территории буровой установки необходимо иметь при себе все стандартные СИЗ

Действия при активации аварийной сигнализации H2S:

- Приостановить работы
- Применить NH-15 (Визитеры) или ВДА (персонал буровой)
- Определить направление ветра по флюгерам.
- Проследовать к месту сбора с наветренной стороны
- Построиться по 5 человек и ждать окончания подсчёта людей.
- Проследовать в эвакуационные автобусы.
- Следовать инструкциям руководителя.

Информация для водителей

- Ограничение скорости на территории не более 5 км/ч
- Легковой АТС должен парковаться перед офисными помещениями задним ходом
- Эвакуационные автобусы паркуются возле пунктов сбора в зависимости от направления ветра



- Комплектация Пункта Сбора:**
- ✓ Пожарная одежда
 - ✓ ВДА-4 шт
 - ✓ Каскадная система
 - ✓ Пожарный щит
 - ✓ Носилки
 - ✓ Маски NH-15-10шт

Процесс Безопасной Работы - "7 Шагов"

"Начало Работы - это не Шаг №1"

1	План	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Процедура безопасной работы ✓ Пред Смена / Рабочие Инструкции ✓ Эксплуатация, Обеспечение Надежности, Техобслуживание / Оценка Риска ✓ Необходим ли План Безопасной Работы? ✓ Присутствие Руководителя и Проверяющего
2	Коммуникация	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Инструктаж по ТБ / Заказчик / Все подрядчики вовлечены ✓ Роли распределены и понятны ✓ Безопасность персонала и технологическая безопасность* ✓ Управление и Контроль за изменениями
3	Проверка оборудования	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сертифицировано ✓ Оценено ✓ Проверено ✓ Соответствует целевому назначению ✓ Откалибровано ✓ Нет повреждений ✓ Резервный готов
4	Подготовка места	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Поверхность и Уровень ✓ Поддержание порядка ✓ Красные зоны, Ограждения, Разрешение; ✓ Сверху/Снизу/Стороны ✓ Одновременные работы?
5	Контроль энергии	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Изоляция (Установка замков и вывешивание ярлыков) ✓ Сравить Накопленную Энергию (Манометр?) ✓ Опасная зона «На линии огня»/Пути эвакуации
6	Заключительная проверка	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% Готовность; ✓ Непредвиденные обстоятельства на месте работ; ✓ Планы Аварийного реагирования; План ликвидации аварий ✓ Осмотр схемы трубопровода и контрольно-измерительных приборов (КИП)
7	Начало Работы	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Соблюдать/Вмешиваться/Уважать ✓ Соблюдать Правила которые сохраняют жизнь ✓ Барьеры Скважины/Контроль за изменениями)/Право на остановку работ ✓ Без использования рук/Красные Зоны/ Замена

Подведение итогов

Извлеченные уроки и способы улучшения

"Начало Работы – Шаг Номер 7"

* Что мы делаем? Какие Опасности и меры Контроля? Что может пойти не так? Что бы мы делали? Что если это произойдет? Каковы наши барьеры? Почему бы вы остановили работу? Какие изменения у нас сегодня? Что беспокоит вас?



В случае выявления какого-либо опасного фактора или небезопасного действия каждый работник имеет право незамедлительно вмешаться и при необходимости остановить работу

Обо всех предотвращённых опасных ситуациях и обнаруженных опасных факторах необходимо сообщить начальнику участка и представить заполненную карточку ОТ, ТБ и ООС.



Если ВЫ были вовлечены, либо стали очевидцем происшествия, сообщите об этом оператору Центра Аварийной Связи
Сообщите о происшествии вашему непосредственному начальнику.

Номер Оператора ЦАС КПО
С мобильного телефона +7-705-939-3333

Порядок ношения фильтрующего самоспасателя (NH-15) и персонального газосигнализатора H2S:



Персональный сигнализатор H2S (BW Clip) должен быть закреплен поверх спецодежды на уровне дыхания

- ✓ Проверьте состояние щипкового зажима.
- ✓ Убедитесь, что зажим газосигнализатора закреплен должным образом.

NH-15:

- ✓ Необходима регулярная проверка герметичности вакуумной упаковки для подтверждения технической пригодности комплекта.
- ✓ Фильтрующий самоспасатель можно носить на поясе или через плечо. Клапан сумки должен располагаться сверху.



В зависимости от вида работы и характера опасностей вам могут понадобиться дополнительные СИЗ. Следуйте требованиям указанные в наряде-допуске, RAMS/WSP, а также Паспорта безопасности (при работе с химикатами). Знайте местонахождения СИЗ, аптечек, станции промывки глаз



Добро пожаловать на Буровую установку №249!

- ✓ По прибытии пройдите регистрацию у охраны (для визитеров) и предоставьте сертификат H2S
- ✓ При первом визите пройдите дополнительный инструктаж по H2S у представителя Акбарыс
- ✓ При нахождении на территории буровой установки необходимо иметь при себе все стандартные СИЗ
- ✓ Весь производственный персонал должен быть обучен курсу Сероводород от КПО, Пожарно-Техническому минимуму, Промышленной Безопасности и Охране труда.
- ✓ Для получения бланков наряд-допуска на производство работ обратитесь к супервайзеру ТБ
- ✓ Сотовые телефоны, фотоаппараты и другие электронные устройства, исключая защищённые модели, запрещены.
- ✓ На буровой установке запрещено ношение любых ювелирных украшений
- ✓ При подъеме/спуске по лестницам необходимо соблюдать правило 3 точек
- ✓ Курение разрешается только в специально отведенном месте

ФИО, Должность	Контактный номер
Супервайзер по бурению КПО (24 час)	+7 777 355 38 94 4030
Начальник буровой (24 часа)	+7 777 201 49 64 4034
Супервайзер по ТБ (24 часа)	+7 777 075 08 95 4077
Доктор КПДК (24 часа)	+7 777 214 9 647
Радио оператор (24 часа)	+7 777 221 41 18 4024
Координатор по ТБ Базы (12 часов/дневная смена)	+7 777 220 8837 4025